

Tip van de Maand – Juni 2025

Hebt u (wel eens) een verhoogd kiemgetal?

Dan uiteraard meteen contact zoeken met uw VMS monteur / koeltankmonteur.

Maar wat kunt u ondertussen zelf doen:

1. Controleren of voldoende reinigingsmiddel gebruikt wordt.
2. Is de (eind) temperatuur van de reinigingen hoog genoeg?
3. Wordt het melkfilter vaak genoeg vervangen?
4. Maakt u de stang waar het filter omheen komt goed schoon?
5. Is de schroefdraad van de afsluiting van het filter schoon?
6. Hoe is de waterhardheid (kalk), wordt vaak genoeg met zuur gereinigd?
7. Doet u altijd een reiniging na elke separatie koe?
Dus ook als het geen penicilline melk is en / of een vaars met biestmelk!
Hoeft niet altijd hoofdreiniging te zijn.
8. Als de robot niet te zwaar bezet is en 30-45 minuten geen VMS bezoek? => Reinigen!
Hoeft geen hoofdreiniging te zijn.
Zaterdag is dit nog belangrijker !
9. Als de koeien in de weide zijn en er wordt een tijdje niet gemolken? => Hoofdreiniging!
10. Worden de tepelvoeringen regelmatig vervangen en zijn de melkslangen ook nog goed?
11. Is de voorbehandelbeker en klep schoon en werkt prima?
12. Zijn de robotruimte en alles wat bekers aanraakt “werkbaar schoon” ?