

Tip van de Maand – Oktober 2025

Te veel aftrappers?

Het is normaal dat er enkele koeien zijn die af en toe een melkbeker aftrappen. Maar wanneer wordt dit meer dan normaal? Hebben er wat meer vaarzen afgekalfd dan is het logisch dat het aftrap percentage iets hoger is.

Minder dan 2% is prima en het moet niet te vaak boven de 5% uitkomen!

Het aantal aftrappers kan dan ook behoorlijk schommelen.

Welke koeien het vaakst aftrappen is in de lijst “Melkbeurtprestaties” te vinden.

Wat kunnen oorzaken zijn?

Bekende oorzaken zijn vliegen of een lichter vaarzen van een bepaalde stier.

Maar soms ook sluit een melkrobot niet heel goed aan, niet mooi vanaf de midden van onder het speen. Bij meerdere melkrobots zie je dan verschil in aftrappers per robot.

Dan is het voor een monteur een kleine moeite om dit te verbeteren.

Maar ook klauwproblemen en met name aan de poot aan de kant vanwaar de robot aansluit zorgt voor meer aftrappen of op een slang gaan staan. Of dat de VMS arm er moeilijker bij kan.

En te krap of te ruime voerbak instelling kan bij onrustigere koeien voor meer aftrappen zorgen.

En uiteraard de kwaliteit van de tepelvoeringen, een schone camera die vlot laat aansluiten, de voersnelheid, voorbehandelbeker en temperatuur voorbehandelen.

Verder is het interessant te kijken of behalve nieuwe vaarzen ook oudere koeien en misschien zelfs in later lactatiestadium nog aftrappen. Dan denken we bijvoorbeeld aan de speenkwaliteit, hoe en waarmee u de boxen instrooit, waarmee wordt gedesinfecteerd, wat is het vacuüm niveau en hoe staan

de afname instellingen?

En dus ook de voersnelheid en de voergift per melkbeurt, hebben ze de brok al op voordat het melken begint bijvoorbeeld.