

Tipp des Monats – März 2021

Puffertank.

Es scheint wie ein Werbetipp.

Die Reinigung des Melkroboters erfolgt täglich zur gleichen Zeit und ist daher ein stabiler Faktor im Rhythmus von Hof und Kühen. Das Entleeren des Milchkühltanks erfolgt einmal alle 2 bis 3 Tage. Dies führt jedoch jedes Mal zu Rhythmusstörungen.

Das Entleeren und vor allem das Reinigen des Tanks geht viel Zeit verloren, und die Kühe, die wieder gemolken werden möchten und können, können dies nicht.

Wenn die Reinigung beendet ist, kommen bereits andere Kühe und sie können wieder gemolken werden.

Und so sammelt es sich an.

Und wer sind wieder die Opfer, die immer wieder aus ihrem Rhythmus geraten?

Richtig! Die (neuen) Färsen und niedrigrangigen Kühe...

Ein Puffertank löst dies.