

Tipp des Monats – August 2025

Noch einmal zum Thema Keimzahl.

Nach einem früheren Tipp des Monats zur Keimzahl (Juni 2025) erhielt ich einen weiteren Tipp von einem Techniker:

Wechseln Sie den Milchfilter niemals, nachdem der Tank kürzlich geleert und gereinigt wurde!

Im Milchkühltank befindet sich dann noch sehr wenig Milch, und die Milch spritzt herum und kann an der Innenwand antrocknen .

Auch das kann zu einer erhöhten Keimzahl führen!

Das gilt natürlich nicht, wenn Sie einen Puffertank haben.
Es gilt auch nicht, wenn Sie einen Duofilter haben.